УТВЕРЖДАЮ
Заведующий ДОУ
Хасанова Л.В.
«23» 03 2020 г

ДОУ Красноярский МДС № 4 «Светлячок»

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 07000189
1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта Образование
1.2. Адрес объекта 403780, Российская Федерация, Волгоградская область, Жирновский район, р.п. Медведицкий, ул.Песчаная, 40.

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1113,5 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1986, последнего капитального ремонта -.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 19.08.2020 г, капитального -

Сведения об ОСИ, расположенном на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, (краткое наименование) Медведицкий филиал дошкольного образовательного учреждения Красноярского муниципального детского сада № 4 «Светлячок» Жирновского муниципального района Волгоградской области (Медведицкий филиал ДОУ Красноярского МДС № 4 «Светлячок»).

1.7. **Основание для пользования** объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **оперативное управление**

1.8. **Юридический** адрес организации (учреждения) 403772, Российская Федерация, Волгоградская область, Жирновский, район, р.п. Медведицкий, ул.Песчаная,40.

1.9. **Форма собственности** (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Отдел по образованию администрации Жирновского муниципального района Волгоградской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 403791, у. Кирова д.1, г. Жирновск, Волгоградская область, тел.(84454) 5-43- 26, факс (84454) 5-57- 46

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: образование.
2.2 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
2.3 Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): -
2.4 Виды услуг обеспечение воспитания, обучения и развития, присмотра, ухода и оздоровления детей.

2.5 Форма оказания услуг: на объекте.

2.6 Плановая мощность: 55.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

нет.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 100-300 м.

3.2.2 время движения (пешком): 5-15 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: НЕТ

Перекрестки: нет

Информация на пути следования к объекту: визуальная

Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организация доступности ОСИ

№ № п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта(формы обслуживания)
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	**Б**
	в том числе инвалиды:	*Б*
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	А
6	с умственными нарушениями	А

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (КОГУ)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ (ГУ)
3	Путь(пути) движения внутри здания(в том числе пути эвакуации)	ДЧ (ГУ)
4	Зона целевого назначения здания(целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи(на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту(от остановки транспорта)	ДЧ-И (КОГУ)

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Основные структурно-функциональные зоны
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Оборудование автостоянки для инвалидов(разметка, установка знака); установка тактильных указателей направления движения
2	Вход (входы) в здание	Установка кнопки вызова, нанесение контрастной маркировки на ступени; установка/переоборудование перил; установка/переоборудование пандуса
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	установка тактильных табличек, схем, пиктограмм; установка тактильных указателей направления движения
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	установка тактильных схем
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	установка тактильных табличек, схем, пиктограмм; установка тактильных указателей направления движения; нанесение контрастной маркировки на ступени; оборудование автостоянки для инвалидов; установка/переоборудование перил; установка/переоборудование пандуса

4.2. Адаптация в порядке текущего ремонта в период с 01.03.2021 по 31.12.2025

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-В.

Оценка результата исполнения программы, плана(по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения (требуется / не требуется):

Согласование по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения Жирновского района; согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта).

Имеется заключение уполномоченной организаций о состоянии доступности объекта(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации:

портал «Жить вместе», май 2020.

указать информационный ресурс, дату размещения (обновления) информации

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: № акта 3, дата «23» 03 2020 г.
Руководитель рабочей группы заведующий Хасанова Л.З
(Должность, Ф.И.О.)

2. Приказа по ДОУ 56
от «23» 03 2020 г.